Por conta da Política de Segurança da empresa, não foi possível a coleta de dado por fotografia.

Ao iniciar a Qualificação e o registro fotográfico, foi chamada a atenção, pelo Rafael Mota, quem me acompanhou durante o processo e informou que o laboratório estava em fase de adequação e instalação de outros equipamentos e também por conta da política interna da empresa, não seria possível o registros fotograficos dos dados do equipamento.