Dados TOC Equiplex OS474/26

Calibração 250/500ppb







M800
\CAL\Calibrar Sensor
Ch1 TOC (TOC) Atual
Canal
Unida
Métoc
S1 Padrão 250.0 ppbC
S1 Testes inic. 265.6 ppbC
S1 Desvio 6.2235%
< 3/6 >


M800
\CAL\Calibrar Sensor
Ch1 TOC (TOC) Atual H
Canal
Unida
Métoc
S2 Lote N°
S2 Utilize p/ data 31/Oct/2026
S2 NãoCompens. 1.68 µS/cm
S2 Temp 32.9 °C
S2 Padrão 500.0 ppbC
< 4/6 >


M800
\CAL\Calibrar Sensor
Ch1 TOC (TOC) Atual
H
Canal
Unida
Métoc
S2 Padrão
500.0 ppbC
S2 Testes inic.
496.7 ppbC
S2 Desvio
-0.6510%
5/6


M800
\CAL\Calibrar Sensor
Ch1 TOC (TOC) Atual
Canal
Unida
Métoc
S1 S=0.9598
O=1.5000
S2 S=0.5458
O=108.69
6/6

System Suitability



Verificação da Condutividade e Temperatura

