
Certificado Nº: 210/26 -RELB	Início da Qualificação: 05/05/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**168,5560**




Integration Results

No.	Peakname	Retention Time min	Area mAU*min	Height mAU	Relative Area %	Rel.Height %	Amount
1	Cafeína	0,403	13,3876	168,556	100,00	100,00	n.a.
Total:			**13,388**	**168,556**	**100,000**	**100,000**	

Certificado Nº: 210/26 -RELB	Início da Qualificação: 05/05/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído


Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,1600
VALOR MÍNIMO:	-0,1850
	Ruído
	0,0250



Certificado Nº: 210/26 -RELB	Início da Qualificação: 05/05/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base


Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0000	0,5400
VALOR MÍNIMO:	-0,1800	
Resultado:	0,1800	



Certificado Nº: 210/26 -RELB	Início da Qualificação: 05/05/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**182,6430**




Integration Results

No.	Peakname	RetentionTime min	Area mAU*min	Height mAU	Relative Area %	Rel.Height %	Amount
1	Cafeína	0,432	14,8522	182,643	100,00	100,00	n.a.
Total:			**14,852**	**182,643**	**100,000**	**100,000**	

Certificado Nº: 210/26 -RELB	Início da Qualificação: 05/05/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	0,1250
VALOR MÍNIMO:	0,0800
	Ruído
	0,0450



Certificado Nº: 210/26 -RELB	Início da Qualificação: 05/05/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,1200**	**0,5100**
VALOR MÍNIMO:	**-0,0500**	
Resultado:	**0,1700**	

