
Certificado Nº: 081/25 -RELB	Início da Qualificação: 10/02/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**98,1870**




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,975	1111,4510	98,187		

Certificado Nº: 081/25 -RELB	Início da Qualificação: 10/02/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	0,0100
VALOR MÍNIMO:	-0,0200
	Ruído
	0,0300



Certificado Nº: 081/25 -RELB	Início da Qualificação: 10/02/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,2500	0,7500
VALOR MÍNIMO:	0,0000	
Resultado:	0,2500	

