
Certificado Nº: 083/25-RELB	Início da Qualificação: 10/02/2025	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	228,000



Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**0,0320**
VALOR MÍNIMO:	**0,0040**
	Ruído
RESULTADO:	**0,0280**



Certificado Nº: 083/25 - RELB	Início da Qualificação: 10/02/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**-0,2100**	**0,9900**
VALOR MÍNIMO:	**-0,5400**	
Resultado:	**0,3300**	

