
Certificado Nº: 093/26 -RELB	Início da Qualificação: 24/02/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**2458,5176**




Resultados DAD:
Sinal A, 250,0
nm/Lb:4,0 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,940	90813782	100,000	24585176	100,000
Totais	90813782	100,000	24585176	100,000

Certificado Nº: 093/26 -RELB	Início da Qualificação: 24/02/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**0,0400**
VALOR MÍNIMO:	**0,0320**
	Ruído
	0,0080




Resultados DAD:
Sinal A, 250,0
nm/Lb:4,0 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,940	90813782	100,000	24585176	100,000
Totais	90813782	100,000	24585176	100,000

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,1400**	**0,6300**
VALOR MÍNIMO:	**-0,0700**	
Resultado:	**0,2100**	



Resultados DAD:
Sinal A, 250,0
nm/Lb:4,0 nm

Tempo de Retenção	Área	Percentual de Área	Altura	Porcentagem de Altura
0,940	90813782	100,000	24585176	100,000
Totais	90813782	100,000	24585176	100,000