
Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-03-07-03-00-01.dx
Nome da amostra:	BR01
Descrição:	

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	101
Data da injeção:	2025-02-19 12:04:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-5
Série #:	




Nome	RT [min]	Área	Altura

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-20-24-03-00-05.dx
Nome da amostra:	BR02
Descrição:	

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	101
Data da injeção:	2025-02-19 12:21:37-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	HP-5		
Série #:			




Nome	RT [min]	Área	Altura

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-37-27-03-00-09.dx
Nome da amostra:	BR03
Descrição:	

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	101
Data da injeção:	2025-02-19 12:38:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	
Nome da Coluna:	HP-5		
Série #:			



Nome	RT [min]	Área	Altura


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-41-40-03-00-10.dx
Nome da amostra: LDFI01
Descrição:

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	102
Data da injeção:	2025-02-19 12:42:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-5
Série #:



Nome	RT [min]	Área	Altura
C14	1,847	28,9970	33,036
C15	2,208	178,4863	170,139
C16	2,761	1738,7891	1225,608


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-45-55-03-00-11.dx
Nome da amostra: LDFI02
Descrição:

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	102
Data da injeção:	2025-02-19 12:47:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-5
Série #:




Nome	RT [min]	Área	Altura
C14	1,846	29,5720	33,832
C15	2,207	182,8671	174,438
C16	2,759	1786,5857	1251,134

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-07-37-03-00-02.dx
Nome da amostra: PCIN01
Descrição:

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	102
Data da injeção:	2025-02-19 12:08:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-5
Série #:



Nome	RT [min]	Área	Altura
C14	1,847	28,8994	33,000
C15	2,208	177,1886	169,741
C16	2,760	1723,6107	1215,392


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-11-53-03-00-03.dx
Nome da amostra: PCIN02
Descrição:

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	102
Data da injeção:	2025-02-19 12:13:07-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-5
Série #:




Nome	RT [min]	Área	Altura
C14	1,847	29,2156	33,260
C15	2,208	179,3594	170,891
C16	2,760	1744,3837	1218,969

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-16-10-03-00-04.dx
Nome da amostra: PCIN03
Descrição:

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	102
Data da injeção:	2025-02-19 12:17:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-5
Série #:



Nome	RT [min]	Área	Altura
C14	1,847	29,2905	33,434
C15	2,208	180,3795	172,486
C16	2,761	1753,4969	1226,637


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-24-39-03-00-06.dx
Nome da amostra: PCIN04
Descrição:

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	102
Data da injeção:	2025-02-19 12:25:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-5
Série #:



Nome	RT [min]	Área	Altura
C14	1,846	29,1186	33,229
C15	2,207	180,0847	172,406
C16	2,760	1759,1509	1234,836


Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-28-55-03-00-07.dx
Nome da amostra: PCIN05
Descrição:

Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	102
Data da injeção:	2025-02-19 12:30:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-5
Série #:




Nome	RT [min]	Área	Altura
C14	1,847	29,1870	33,203
C15	2,208	179,9541	171,360
C16	2,761	1752,1910	1225,001

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados: C:\CDSProjects\QPACK QUAL FRONT-2025 - Copiar\Results\GC 8860-2025-02-19 12-03-01-03-00.rslt\2025-02-19 12-33-11-03-00-08.dx
Nome da amostra: PCIN06
Descrição:


Instrumento:	GC 8860	**Localização:**	102
Data da injeção:	2025-02-19 12:34:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK-2025.amx	**Volume de injeção:**	1,000
Método de análise:	*GC_LC Área Porcentual_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SISTEMA
Última alteração:	2025-02-19 13:06:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: HP-5
Série #:



Nome	RT [min]	Área	Altura
C14	1,846	29,2005	33,179
C15	2,207	178,5081	170,012
C16	2,759	1734,2738	1215,368


Não seguro | 192.168.155.90/#status/realtime-plot
Método
Sequências
Diagnósticos
Manutenção
Logs
Parâmetros
Ajuda
Selecione sinais
Sinais@ 50 Hz
Seleção atual
Sinal do Detector Frontal
Sinais do Detector
Sinal do Detector Frontal
Diagnóstico
Sinal do Detector Frontal
DESVIO LINHA BASE DE 9.26pA A 9.08pA
TOTALIZANDO 0.18pA
pA
Minutos
STATUS: SUSPENSÃO DEFERIDA


Não seguro | 192.168.155.90/#status/realtime-plot
Método
Sequências
Diagnósticos
Manutenção
Logs
Parâmetros
Ajuda
Selecione sinais
Sinais@ 50 Hz
Seleção atual
Sinal do Detector Frontal
Sinais do Detector
Sinal do Detector Frontal
Diagnóstico
Sinal do Detector Frontal
RUÍDO DE 9.36pA A 9.29pA
TOTALIZANDO 0.07pA
pA
Minutos
STATUS: SUSPENSÃO DEFERIDA