
Certificado Nº:187/26 - RELB	Início da Qualificação: 13/04/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**102,4600**




	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Peak	Peak Name	Ret.Time	Amount	Rel.Area	Area	Height	Type	Width (50%)	Asym.	Resol.	Plates											
2	No.		min		%	mAU*min	mAU		min	EP	EP	EP											
4	1	Cafeina	1,933	n.a.	100,00	12,9040	102,46	BMB	0,107	1,64	n.a.	1804											
6	Maxim	m		0,0000	100,00	12,9040	102,46		0,107	1,64	0,00	1804											
7	Minimu	n		0,0000	100,00	12,9040	102,46		0,107	1,64	0,00	1804											
8	Sum			0,0000	100,00	12,9040	102,46																
9																							

Certificado Nº:187/26 - RELB	Início da Qualificação:13/04/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	0,3825
VALOR MÍNIMO:	0,3765
	Ruído
	0,0060




Peak No.	Peak Name	Ret.Time min	Amount	Rel.Area %	Area mAU*min	Height mAU	Type	Width (50%) min	Asym. EP	Resol. EP	Plates EP
1	Cafeína	1,333	n.a.	100,00	12,9040	102,46	BMB	0,107	1,64	n.a.	1804

Certificado Nº:187/26 - RELB	Início da Qualificação: 13/04/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,4000	1,2000
VALOR MÍNIMO:	0,0000	
Resultado:	0,4000	



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Peak	Peak Name	Ret.Time	Amount	Rel.Area	Area	Height	Type	Width (50%)	Asym.	Resol.	Plates
2	No.		min		%	mAU*min	mAU		min	EP	EP	EP
4	1	Cafeina	1,933	n.a.	100,00	12,9040	102,46	BMB	0,107	1,64	n.a.	1804