
Certificado Nº: 000/00 -RELB	Início da Qualificação:	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**138**




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,265	BB	0,7133	593,6701	137,8305	100,0000	Cafeína
		Soma	593,6701			

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**-0,1260**
VALOR MÍNIMO:	**-0,1500**
	Ruído
	0,0240




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,265	BB	0,7133	593,6701	137,8305	100,0000	Cafeína
		Soma	593,6701			

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,2000**	**1,2000**
VALOR MÍNIMO:	**-0,2000**	
Resultado:	**0,4000**	



Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,265	BB	0,7133	593,6701	137,8305	100,0000	Cafeína
		Soma	593,6701			