
Certificado Nº: 000/00 -RELB	Início da Qualificação:	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico


	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	146



No.	Ret.Time (detected)	S/N	Area	Height
	min		mAU*min	mAU
1	1,22	3354,3	13,0732	146,443
Total:			13,0732	146,44

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**0,0436**
VALOR MÍNIMO:	**0,0000**
	Ruído
	0,0436



No.	Ret.Time (detected) min	S/N	Area mAU*min	Height mAU
1	1,22	3354,3	13,0732	146,443
Total:			13,0732	146,44

$$N = H/S$$

$$N = 146,443/3354,3$$

$$N = 0,0436$$

Chrome

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,0000**	**1,2000**
VALOR MÍNIMO:	**-0,4000**	
Resultado:	**0,4000**	

