
Certificado Nº: 000/00 -RELB	Início da Qualificação:	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**147**




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,410	717,98	146,72	5061,32074	0,0290	Cafeína
Soma	**717,98**				

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**0,0290**
VALOR MÍNIMO:	**0,0000**
	Ruído
	0,0290



Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=360,100

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
1,410	717,98	146,72	5061,32074	0,0290	Cafeína
Soma	**717,98**				

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,8419**	**2,5258**
VALOR MÍNIMO:	**0,0000**	
Resultado:	**0,8419**	

