



C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\Comprimento de Onda.dat, 2,23 Min

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\SRELB.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação SRELB.met
Acquired: 21/11/2022 14:31:30
Printed: 22/11/2022 15:57:43



Detector 1-250nm Results

Retention Time	Area	Height
2,250	530398	114096


Totals	530398	114096

Relatório SRELB

Detector DAD – ACCELA PDA DETECTOR – N/S 81307	Data: 21/11/2022


Ruído:

Valor máximo: 0.336 mAU	**Diferença: 0.031 mAU**
Valor mínimo: 0.305 mAU	




Estabilidade da Linha de Base:

Valor máximo: 0.370 mAU	**Diferença (em 20 minutos): 0.370 mAU**
Valor mínimo: 0.000 mAU	**Diferença (em 60 minutos): 0.370 x 3 = 1.110 mAU**



Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\Branco 01.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 14:59:52
Printed: 22/11/2022 15:51:51




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,352	655	186

Totals	655	186

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\PCIN 01.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 15:03:08
Printed: 22/11/2022 15:52:10




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,240	1516537	337412

Totals	1516537	337412

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\PCIN 02.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 15:06:43
Printed: 22/11/2022 15:52:25




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,240	1517411	338100

Totals	1517411	338100

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\PCIN 03.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 15:10:23
Printed: 22/11/2022 15:52:35




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,240	1510097	336843
2,845	1224	140

Totals	1511321	336983

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\Branco 02.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 15:14:02
Printed: 22/11/2022 15:52:45




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,355	890	266

Totals	890	266

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\PCIN 04.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 15:17:42
Printed: 22/11/2022 15:52:54




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,238	1517214	338268

Totals	1517214	338268

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\PCIN 05.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 15:21:23
Printed: 22/11/2022 15:53:11




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,238	1517913	338447
2,847	2658	248

Totals	1520571	338695

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\PCIN 06.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 15:25:03
Printed: 22/11/2022 15:53:25




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,237	1517497	340952

Totals	1517497	340952

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\Branco 03.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 15:28:42
Printed: 22/11/2022 15:53:35




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,347	1015	284

Totals	1015	284

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LDUV 01.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 16:54:55
Printed: 22/11/2022 15:53:45




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LDUV 02.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 16:58:29
Printed: 22/11/2022 15:53:56




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,232	760062	169455

Totals	760062	169455

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LDUV 03.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 17:02:03
Printed: 22/11/2022 15:54:06




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,232	1542814	343689

Totals	1542814	343689

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LDUV 04.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 17:05:37
Printed: 22/11/2022 15:54:21




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,232	2276532	505901

Totals	2276532	505901

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LDUV 05.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 21/11/2022 17:09:11
Printed: 22/11/2022 15:54:30




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,232	3028634	668955

Totals	3028634	668955

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LIIN 01.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 22/11/2022 08:23:29
Printed: 22/11/2022 15:54:40




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LIIN 02.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 22/11/2022 08:27:03
Printed: 22/11/2022 15:54:50




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,235	751363	168082

Totals	751363	168082

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LIIN 03.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 22/11/2022 08:30:39
Printed: 22/11/2022 15:55:00




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,243	1514750	336721

Totals	1514750	336721

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LIIN 04.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 22/11/2022 08:34:16
Printed: 22/11/2022 15:55:17




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,250	2263055	497117

Totals	2263055	497117

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\LIIN 05.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação.met
Acquired: 22/11/2022 08:37:54
Printed: 22/11/2022 15:55:26




Detector 1-273nm Results

Retention Time	Area	Height
2,258	3001666	655275

Totals	3001666	655275

Area % Report

Data File: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Data\Public\GRBO AB.dat
Method: C:\ChromQuest\Enterprise\Projects\Qualificação_Manutenção\Method\Qualificação GRBO.met
Acquired: 22/11/2022 10:16:42
Printed: 22/11/2022 16:38:01



Detector 1-273nm Results

Name	Retention Time	Height
20%	7,167	132947
40%	13,300	264590
60%	18,992	394408
80%	25,300	520591
100%	31,517	643171

Totals		1955707