
Certificado Nº:529/25 - RELB	Início da Qualificação: 17/11/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**89,7250**



Injection Results


Peaks | Summary

#	Name	Signal description	RT (min)	Area (mAU·s)	Area%	Height (mAU)	Start time (min)	End time (min)	Width (min)	Noise	S/N
2	Cafeina	DAD1A,Sig=250,4 Ref=off	1,537	717,112	99,080	89,725	1,325	2,224	0,899		
1		DAD1A,Sig=250,4 Ref=off	0,617	6,657	0,920	2,267	0,581	0,677	0,096		

Certificado Nº: 529/25 - RELB	Início da Qualificação: 17/11/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	1,2900
VALOR MÍNIMO:	1,2790
	Ruído
	0,0110



Certificado Nº: 529/25 - RELB	Início da Qualificação: 17/11/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,1400	0,1200
VALOR MÍNIMO:	0,1000	
Resultado:	0,0400	

