Verde
Experiência & Tecnologia

OS (Ordem de Serviço) Nº. 067/18

Cliente: LABORATÓRIOS FERRER DO BRASIL LTDA		Tel.: 11 2476-1676	Data chamado: 16/04/2018
Endereço: R DAS CAMELIAS, 226		Bairro: MIRANDÓPOLIS	CEP: 04048-060
Cidade: SÃO PAULO	UF: SP	CNPJ: 07.247.260/0001-05	Insc.Est.: 148.060.360.115
Contato: Rodrigo Citelli Domingues		Depto: Controle de Qualidade	Cargo: Coordenador

Técnico responsável pelo serviço: Michael Careli

Equipamento:	ID/TAG:
HPLC Thermo Surveyor	CL 001
Módulo: PDA Detector	N/S: 450172
Módulo: Auto Sampler	N/S: 300333
Módulo: LC Pump	N/S: 500137
Módulo:	N/S:
Módulo:	N/S:
Módulo:	N/S:
Módulo:	N/S:

Tipo de Serviço

Avulso ☒ Contrato ☐ Garantia ☐ Retrabalho ☐ Ref. à OS nº: ____

Interno ☐ Externo ☒ **RIR nº.** ____

Manutenção Prev. ☐ Manutenção Corre. ☐ Qualificação ☒ Instalação ☐ Treinamento ☐ Transferência ☐

Relato feito pelo cliente:

Requalificação Periódica

Diagnóstico detectado/o que precisa:

As Lâmpadas (Deutério e Tungstênio) estão com 1986 horas de uso.
Há pouca intensidade de energia na região UV, a grade holográfica pode estar causando esta queda de energia.

Serviços executados:

Foi realizado a troca da lâmpada de deutério por uma nova (Lâmpada fornecida pelo cliente).
Foi realizado a qualificação conforme o protocolo de qualificação nº 067/18 na qual todos os resultados foram satisfatórios.
O equipamento encontra-se liberado para o uso.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
23/04	09:00	17:00	07	04

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N

VISTO DO TÉCNICO: [signature]

DATA: 23/04/2018

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura
Rodrigo		[signature]