Verde
Experiência & Tecnologia

O/S (Ordem de Serviço) Nº. 076/18

Cliente: CELLERA FARMACÊUTICA S.A.			Tel.: 19 3801-9635	Data chamado: 08/05/2018
Endereço: Al CAPOVILLA, 129			Bairro: RECREIO CAMPESTRE	CEP: 13347-310
Cidade: INDAIATUBA	UF: SP	CNPJ: 33.173.097/0002-74		Insc..Est.: 353.230.110.118
Contato: Erika Barbosa de S. Lima		Depto: Controle de Qualidade		Cargo: Analista

Técnico responsável pelo serviço: Lucas Mingussi

Equipamento: HPLC Merck	ID/TAG: HPLC-CDQ-007		
Módulo: L-2130	N/S: 19E20-030		
Módulo: L-2200	N/S: 19E42-053		
Módulo: L-2300	N/S: 19E48-006		
Módulo: L-2400	N/S: 19E39-013		
Módulo:	N/S:		
Módulo:	N/S:		
Módulo:	N/S:		

Tipo de Serviço

Avulso ☐	Interno ☐	Manutenção Prev. ☒
Contrato ☒	**RIR nº.**	Manutenção Corre. ☐
Garantia ☐	_____	Qualificação ☒
Retrabalho ☐	Externo ☒	Instalação ☐
Ref. à OS nº: _____		Treinamento ☐
		Transferência ☐

Relato feito pelo cliente:

Manutenção preventiva e Qualificação Periódica

Diagnóstico detectado/o que precisa:

A bomba de vácuo apresenta um ruído muito alto decorrente de desgaste do seu respectivo sistema mecânico. É necessário a substituição desta bomba de vácuo. P/N = VWR I8200222129

A Lâmpada de Deutério está com 1775 horas de uso.

Serviços executados:

Foi realizado a manutenção preventiva com limpeza interna e externa de cada módulo.

Foram realizados todos os testes de qualificação conforme o protocolo de qualificação Nº 076/18 na qual todos os resultados foram satisfatórios.

O equipamento está liberado para o uso.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
09/05	08:00	17:00	08	01
10/05	08:00	17:00	08	01

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N

VISTO DO TÉCNICO: _____

DATA: 10/05/2018

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura
JOÃO FERNANDES DE FARIA	ANALISTA JR.	