
Certificado Nº: 086/26 -RELB	Início da Qualificação: 18/02/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**174,3550**




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

Nome	RT [min]	RF	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	5,13		1775,613	174,355	

Certificado Nº: 086/26 -RELB	Início da Qualificação: 18/02/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,2650
VALOR MÍNIMO:	-0,3000
	Ruído
	0,0350



Certificado Nº: 086/26 -RELB	Início da Qualificação: 18/02/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0000	0,9000
VALOR MÍNIMO:	-0,3000	
Resultado:	0,3000	

