
Certificado Nº: 109/26 -RELB	Início da Qualificação: 02/03/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico


	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	245,1130



Certificado Nº: 109/26 -RELB	Início da Qualificação: 02/03/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,3500
VALOR MÍNIMO:	-0,3750
	Ruído
	0,0250



Certificado Nº: 109/26 -RELB	Início da Qualificação: 02/03/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0000	-1,2000
VALOR MÍNIMO:	0,4000	
Resultado:	-0,4000	

