

n de Serviço) Nº. 168/17

Tel.: 62 3611-1616 | Data chamado: 09/10/2017

Bairro: IPIRANGA | CEP: 74453-040

Insc..Est.:

Depto: Garantia da Qualidade | Cargo: Analista

Técnico responsável pelo serviço: Danilo Melo

Equipamento:	ID/TAG:	N/S:
HPLC Accela - Thermo	HPLC-03-006 LAB FQ	
Módulo: Accela 600 Pump		920924 920986
Módulo: Accela Autosampler		751221 751125
Módulo: Accela 80 Hz PDA		960363 940319
Módulo:		erro de escrita
Módulo:		
Módulo:		

Tipo de Serviço

Avulso ☒	Interno ☐	Manutenção Prev. ☒
Contrato ☐	RIR nº.	Manutenção Corre. ☐
Garantia ☐		Qualificação ☒
Retrabalho ☐		Instalação ☐
Ref. à OS nº: ____	Externo ☒	Treinamento ☐
		Transferência ☐

Relato feito pelo cliente:

Manutenção preventiva e qualificação periódica

Diagnóstico detectado/o que precisa:

Serviços executados:

Foi realizado a manutenção preventiva com limpeza interna e externa, lubrificação das partes mecânicas e troca das peças abaixo descritas:
Realizamos a qualificação conforme o protocolo de qualificação nº 168/17 na qual todos os resultados dos testes realizados foram satisfatórios.
O equipamento está liberado para o uso.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
16/10	11:00	17:30	06	03
17/10	07:30	17:30	09	01

VISTO DO TÉCNICO:

DATA: 17/10/2017

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N
01	Lâmpada de Deutério	
01	Selo rotatório	
02	Pistão de Cerâmica	
04	Selos de pistão	
05	Selos K+LF	
02	Check Valve	
04	Filtros de Entrada	
—	—	

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura