Verde
Experiência & Tecnologia

OS (Ordem de Serviço) Nº. 228/17

Cliente: INTERCOS DO BRASIL IND. E COM. DE PRODUTOS COSMÉTICOS LTDA		Tel.: 11 4417-7032		Data chamado: 19/12/2017
Endereço: ROD DOM PEDRO I, KM 87 - PISTA NORTE, COND. EMP. BARÃO DE MAUA,		Bairro: PONTE ALTA		CEP: 12954-260
Cidade: ATIBAIA	UF: SP	CNPJ: 15.197.099/0001-30	Insc..Est.:	
Contato: Daniela Regina Pomponio Costa		Depto: Qualidade	Cargo: Gerente	

Técnico responsável pelo serviço: Danilo Melo

Equipamento: HPLC Agilent 1260	ID/TAG: HP 01	**Tipo de Serviço**				
Módulo: G1311C Pump	N/S: DEAB814908					
Módulo: G1329B Injetor	N/S: DEAAC28447					
Módulo: G1316A Forno	N/S: DEACN31151	Avulso ☒	Interno ☐	Manutenção Prev. ☒		
Módulo: G1314F Det UV	N/S: DEABB11232	Contrato ☐		Manutenção Corre. ☐		
Módulo:	N/S:	Garantia ☐	**RIR nº.**	Qualificação ☒		
Módulo:	N/S:	Retrabalho ☐	_____	Instalação ☐		
Módulo:	N/S:	Ref. à OS nº: _____		Treinamento ☐		
			Externo ☒	Transferência ☐		

Relato feito pelo cliente:

Manutenção Preventiva e Qualificação Periódica

Diagnóstico detectado/o que precisa:

Frit da válvula de purga sujo
Filtro de entrada do canal B ruim.

Serviços executados:

Foi realizado a manutenção preventiva com limpeza interna e externa e substituição das peças abaixo descritas.
Foi realizado a qualificação conforme o protocolo de qualificação nº 228/17 na qual todos os resultados dos testes realizados foram satisfatórios. O equipamento está liberado para o uso.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
28/12	08:00	18:30	10	03
29/12	08:00	15:00	06.	03

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N
01	Frit.	01018-22702
01	Filtro de entrada	5041-2168

VISTO DO TÉCNICO: Danilo

DATA: 29/12/2017

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura
Fábio Rodrigues da Silva	Analista de controle de Qualidade	