QPack Lab provider

QPack Soluções Analíticas Ltda.
Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 – Comercial Vitória Martini
13347-630 – Indaiatuba – SP
www.qpack.com.br – Fone:(19) 2660-1110

ORDEM DE SERVIÇOS

285/19

Data e horário do chamado: 21/11/2019			**Atendente:** Jaqueline
Cliente: Valer Laboratórios Comércio e Serviços Analíticos Eireli.	**Bairro:** COMERCIAL VITÓRIA MARTINI		**Fone:** 19 3935-1461
Endereço: R ALBERTO MAGNUSSON, 157		**CEP:** 13347-633	**Cidade/UF:** INDAIATUBASP
Contato: Vinicius Santos	**Depto.:** Laboratório		**Cargo:** Gerente

Equipamento: HPLC AGILENT 1100 SERIES		**ID/TAG:** HPL15	
Módulo: G1379A DG	**N/S:** JP40715256	**Módulo:** G1316A CO	**N/S:** DE40539091
Módulo: G1311A PU	**N/S:** DE40926883	**Módulo:** G1315B DAD	**N/S:** DE40521724
Módulo: G1367A AS	**N/S:** DE02700261	**Módulo:**	**N/S:**
Módulo: G1330B ALS	**N/S:** DE13207635	**Módulo:**	**N/S:**

Especificação do Serviço:

Tipo: ☒ Avulso ☐ Contrato ☐ Garantia ☐ Outros N/A

Serviço: ☐ Instalação ☒ Manutenção Preventiva ☐ Manut. Corretiva ☒ Qualificação ☐ Transferência ☐ Treinamento ☐ Validação

Histórico relatado pelo cliente:

RUÍDO ALTO E QUALIFICAÇÃO VENCENDO//
N/A Mateus 29/11/19

Diagnóstico detectado:

FOI DETECTADO UM VAZAMENTO ENTRE AGULHA E ASSENTO DA AGULHA. TAMBÉM FOI OBSERVADO O DESGASTE DAS VALVULAS DE ENTRADA E SAÍDA, ALEM DO DESGASTE DO ROTOR SEAL//
N/A Mateus 29/11/19

Serviços efetuados:

OS MODULOS FORAM LIMPOS PARA ELIMINAR POEIRA EM SUA PARTE ELETRONICA, SELOS FORAM CONFERIDOS E OS PISTÕES FORAM POLIDOS. O EQUIPAMENTO FOI SUBMETIDO A TESTE ATRAVÉS DO SOFTWARE "LABADVISOR" E TAMBÉM OBTEVE SEUS DADOS DE FLUXO, TEMPERATURA DO FORNO E TEMPERATURA DO INJETOR COMPARADOS COM O DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO CALIBRADOS. FOI DETECTADO VAZAMENTO NO INJETOR NO ASSENTO DA AGULHA, LOGO ESTA E A AGULHA FORAM SUBSTITUIDAS POR PEÇAS NOVAS. APÓS A TROCA DAS PEÇAS O EQUIPAMENTO FOI SUBMETIDO →

EQUIPAMENTO LIBERADO PARA O USO: ☒ SIM ☐ NÃO

Peças utilizadas no Serviço:

Qtde.	Código	Descrição	Qtde.	Código	Descrição
1	0019-2237	PTFE FRIT	1		CARUCHO DE VALVULA DE ENTRADA
1	G1367-87201	AGULHA	1		CARUCHO DE VALVULA DE SAIDA
1	G1367-87101	ASSENTO DA AGULHA			
1		ROTOR SEAL			
			N/A Mateus 29/11/19		

Tempo gasto na Execução do Serviço:

Data	Início	Término	Total Horas de Serviço	Total de deslocamento	Data	Início	Término	Total Horas de Serviço	Total de deslocamento
25/11/19	09:00	17:00	07:00	00:30	26/11/19	08:00	17:00	08:00	00:30
26/11/19	08:15	17:00	08:00	00:30	29/11/19	08:00	09:00	01:00	00:30
27/11/19	08:30	16:00	08:30	00:30	N/A Mateus 29/11/19				

Confirmamos a execução dos serviços acima.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da QPack)

Nome técnico responsável:	**Assinatura técnico responsável:**	**Data:**
MATEUS LIMA	Mateus Lima	29/11/2019
Nome representante cliente:	**Assinatura representante cliente:**	**Data:**

→ A TESTES DE QUALIFICAÇÃO E OBTEVE UM DESEMPENHO SATISFATÓRIO.//