
Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\EDUV.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F2
Data da Injeção:	2023-08-31 09:44:44-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\EDUV.dx
Nome da amostra:	EDUV
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-F2
Data da Injeção:	2023-08-31 09:44:44-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,391	241,3797	43,5511	Cafeína		
Soma	241,3797				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\RELB 01.dx		
Nome da amostra:	RELB 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F5
Data da Injeção:	2023-08-31 09:49:05-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,400	697,0689	126,6034	Cafeína	0,0288	4391,39033
Soma	697,0689				

Cromatogramas

Modo de exibição Separado



Resultados da Injeção


Picos | Resumo

#	Nome	Descrição do sinal	RT (min)	Área	Altura	Drift	Ruído	S/N
1	Cafeína	DAD1A,Sig=250,4 Ref=off	1,400	697,069	126,603	0,97747	0,0288	4391,39033

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\Branco 01.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F6
Data da Injeção:	2023-08-31 10:10:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\PCIN 01.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 10:14:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,393	840,6398	160,6332	Cafeína		
Soma	840,6398				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\PCIN 02.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 10:18:26-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,390	841,3148	159,8656	Cafeína		
Soma	841,3148				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\PCIN 03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 10:22:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,387	841,2408	159,1047	Cafeína		
Soma	841,2408				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\Branco 02.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F6
Data da Injeção:	2023-08-31 10:26:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\PCIN 04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 10:30:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,378	840,9883	159,9574	Cafeína		
Soma	840,9883				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\PCIN 05.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 10:34:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,392	842,8426	159,2724	Cafeína		
Soma	842,8426				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\PCIN 06.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 10:38:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,391	840,4683	158,8767	Cafeína		
Soma	840,4683				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\Branco 03.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F6
Data da Injeção:	2023-08-31 10:42:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LDUV 01.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F1
Data da Injeção:	2023-08-31 10:46:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LDUV 02.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F2
Data da Injeção:	2023-08-31 10:50:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,390	240,8887	43,1459	Cafeína		
Soma	240,8887				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LDUV 03.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F3
Data da Injeção:	2023-08-31 10:54:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,389	530,6777	94,7222	Cafeína		
Soma	530,6777				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LDUV 04.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F4
Data da Injeção:	2023-08-31 10:58:28-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,385	755,7253	135,4374	Cafeína		
Soma	755,7253				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LDUV 05.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F5
Data da Injeção:	2023-08-31 11:02:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,380	1038,4804	187,9562	Cafeína		
Soma	1038,4804				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LIIN 01.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 11:06:26-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,368	9,7583	1,7423	Cafeína		
Soma	9,7583				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LIIN 02.dx
Nome da amostra:	LIIN 02
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 11:10:22-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de Injeção:	5,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,379	422,5684	78,2643	Cafeína		
Soma	422,5684				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LIIN 03.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 11:14:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,377	842,2935	162,1655	Cafeína		
Soma	842,2935				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LIIN 04.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 11:18:24-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,398	1263,2484	239,2259	Cafeína		
Soma	1263,2484				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\QUALIFICAÇÃO2022\PLC.001-A-2023-08-31 09-43-41-03-00.rslt\LIIN 05.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F7
Data da Injeção:	2023-08-31 11:22:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 11:10:57-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
1,400	1685,0137	315,8035	Cafeína		
Soma	1685,0137				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2023\Gradiente AB2023-08-31 12-03-15-03-00.sirslt\Gradiente AB2023-08-31 12-03-15-03-00.dx
Nome da amostra:	Gradiente AB
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de Amostra:	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A
Localização:	P1-F1
Data da Injeção:	2023-08-31 12:04:32-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx
Volume de Injeção:	0,000
Método de análise:	*3D UV Quantitativa_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 13:38:34-03:00




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
3,213	8465,6912	51,9231	20%		
6,375	17993,8273	104,0404	40%		
9,355	27170,6539	156,4744	60%		
12,200	36162,1821	208,3794	80%		
15,308	51294,1549	263,7899	100%		
Soma	141086,5093				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	C:\CDSProjects\Qualificação\Results\Qualificação 2023\Gradiente CD2023-08-31 12-09-36-03-00.sirslt\Gradiente CD2023-08-31 12-09-36-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	PLC.001-A	**Localização:**	P1-F1
Data da Injeção:	2023-08-31 12:23:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2023-08-31 13:47:59-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Pico Ruído	Pico Sinal Ruído
3,013	8538,8738	52,3032	20%		
6,090	17979,5805	104,7052	40%		
9,371	27612,8797	157,1680	60%		
12,371	36874,2156	209,3350	80%		
15,092	50478,9551	263,5096	100%		
Soma	141484,5048				