Detalhes do Relatório

Localização do Relatório	C:\pel_data\reports\01 - Nível de Energia
Criador do Relatório	Maria Laura Gallerani Linheira
Data do Relatório	27/08/2026 10:58:13
ID do espaço de trabalho	1084

Assinatura de Relatório

Quem	Quando	Motivo	Comentário
maria.linheira (Maria Laura Gallerani Linheira)	27/08/2026 10:58:13	Dados e relatórios de saída	

Detalhes do Amostra

Nome do arquivo	C:\pel_data\spectra\2026\MP\Sulfato de gentamicina\02200419\01 - Nível de Energia.sp
Identificador de arquivo exclusivo	6714d3a3-3a0c-4a6a-9d70-d1bc00bfb4f2
Criação de dados	27/08/2026 10:45:58
Analista	Maria Laura Gallerani Linheira
Unidade do eixo X	cm-1
Valor inicial do Eixo X	3500
Valor final do Eixo X	650
Intervalo de dados	1
Número de pontos	2851
Unidade do eixo Y	Egy
Unidades do eixo Z	
Descrição	Amostra maria.linheira data quinta-feira, agosto 27 2026

Detalhes do Instrumento


Modelo do Instrumento	Spectrum 100
Número serial do instrumento	72832
Revisão do software	CPU32 Main 00.03.3143 20-June-2008 10:24:13
Número de varreduras	16
Resolução	4
Detector	MIR TGS
Fonte	MIR
Separador de feixe	OptKBr
Apodização	Forte
Tipo de espectro	Espectro
Tipo de feixe	Background
Correção de fase	Magnitude
Velocidade de varredura	0,2
Tipo de IGram	Duplo
Direção da varredura	Combinado
Cruzamentos por zero	0

JStop	8,94
IV - Número de onda do Laser	15798,00
Fabricante	PE
Número da peça	L1200364
Número de série	9974
Descrição	DATR 1 bounce Diamond/ZnSe
Faixa de varredura padrão / cm-1	4000 650
Força aplicada/N	0
Tipo de acessório	Universal ATR
Combinação de cristal UATR	Diamante/ZnSe
Tipos de saltos de UATR	1
Opção de UATR	Não especificado

Acessório

Fabricante	PE
Número da peça	L1200364
Número de série	9974
Descrição	DATR 1 bounce Diamond/ZnSe
Faixa de varredura padrão / cm-1	4000 650
Força aplicada/N	0
Tipo de acessório	Universal ATR
Combinação de cristal UATR	Diamante/ZnSe
Tipos de saltos de UATR	1
Opção de UATR	Não especificado

Espectro




Nome	Cursor	Descrição
01 - Nível de Energia	1,4912 Egy	Amostra maria.linheira data quinta-feira, agosto 27 2026

Resumo

Nome da amostra	Descrição	Estado salvo ou não salvo	Resumo da checagem da qualidade do espectro


Nome da amostra	Descrição	Estado salvo ou não salvo	Resumo da checagem da qualidade do espectro
01 - Nível de Energia	Amostra maria.linheira data quinta-feira, agosto 27 2026	Salvo	A checagem da qualidade espectral não reportou nenhum alerta para a amostra.

Analista Maria Laura Gallerani Linheira
Data quinta-feira, 27 de agosto de 2026 11:15




Nome da amostra	Descrição
02 - Exatidão do número de onda	Amostra maria.linheira data quinta-feira, agosto 27 2026


Analista Maria Laura Gallerani Linheira
Data quinta-feira, 27 de agosto de 2026 11:27




Analista Maria Laura Gallerani Linheira
Data quinta-feira, 27 de agosto de 2026 11:38




Analista Maria Laura Gallerani Linheira
Data quinta-feira, 27 de agosto de 2026 11:52



Analista Maria Laura Gallerani Linheira
Data quinta-feira, 27 de agosto de 2026 12:32



Analista Maria Laura Gallerani Linheira
Data quinta-feira, 27 de agosto de 2026 12:39



Analista Maria Laura Gallerani Linheira
Data quinta-feira, 27 de agosto de 2026 12:56

